



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria

Prot. n. 81937

1407

05 NOV 2009
Alessandria,

Rif. ns. Prot. 74766
del 12/10/2009
e Prot.80587
del 02/11/2009

**Al Comune di Mongiardino Ligure
15060 MONGIARDINO L:RE (AL)**

Comitato Amici della Chiesa di S.Ruffino
Via Roero di Cortanze 2
10124 TORINO

**P.C. Assessorato OO.PP., Difesa del Suolo,
Economia montana e Foreste**
c.a. Ass.Daniele Borioli

Sua Eminenza Cardinale Angelo Bagnasco
Curia Arcivescovile di Genova
Piazza Matteotti 4
16123 GENOVA

Reverendo Mons. Carlo Luigi Canepa
Vico Aporti 1
16149 GENOVA SAMPIERDARENA

Dott.sa Mercedes Bresso
Presidente della Regione Piemonte
P.za Castello, 165
10122 TORINO

**OGGETTO: Urgente pericolo crollo Chiesa di S.Ruffino- Cerendero di Mongiardino L.re (AL)
Risposta richiesta intervento per incolumità della popolazione.**

Facendo seguito alle segnalazioni note Prot. 74766 del 12/10/2009 e Prot.80587 del 02/11/2009 nelle quali si lamentava il pericolo imminente di crollo della chiesa di S.Ruffino, questo Settore ha svolto un accertamento, tramite sopralluogo congiunto con il Sindaco del Comune coinvolto in data 29/10/2009 verificando, per quanto di competenza, lo stato dei luoghi.

Allo stato attuale la chiesa in oggetto, di proprietà della Curia di Genova, versa in una condizione di prolungata carenza di controllo e conservazione, tale da rendere il complesso del tutto inagibile per palesi problemi statici delle strutture in elevazione.

Le cause dello stato di evidente degrado sono ascrivibili, oltre che alla incuria dovuta all'abbandono ormai pluridecennale degli edifici, anche al progressivo peggioramento delle condizioni di manutenzione dei terreni circostanti che lamentano la totale assenza di regimazione idrica sia superficiale, sia sottosuperficiale, in un'area segnalata sul PAI come frana quiescente e indicata più ampiamente sulla Cartografia geomorfologia di P.R.G. come riferibile al fianco destro di un lento dissesto attivo di colata in materiale di potenza intermedia (3/15 m).

Per quanto di competenza, poiché la problematica segnalata insiste su una proprietà privata, non interessa nuclei abitati, né infrastrutture pubbliche in immediato pericolo e non è legata direttamente ad un evento alluvionale, non sono ravvisabili le condizioni di applicazione della L.R. 38/78.

Nello specifico della problematica riguardante il rischio per la pubblica incolumità si consiglia di transennare in maniera inequivocabile le vie di ingresso all'area e di interdirne completamente l'accesso anche mediante Ordinanza Sindacale.

Nell'ambito di quanto segnalato in riferimento ad interventi finanziati dalla Regione per situazioni analoghe, si suggerisce di inoltrare apposita segnalazione all'Assessorato Turismo - Direzione Turismo, Commercio e Sport - Settore Offerta Turistica, Via Avogadro, 30 - 10121 Torino

Per quanto attiene alla tutela ed alla vigilanza sulla pubblica incolumità, si ricorda che l'azione dell'Amministrazione Regionale non sostituisce quella primaria di competenza del Comune, ai sensi delle vigenti leggi sulle autonomie locali.

Restando a disposizione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Mauro Forno



Il referente:
Dott. Geol. Wanda Olivieri

Pza Turati 4
15100 ALESSANDRIA
Tel. 013152766 - Fax 0131232801